Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com





Certificate

Panamá, 18 de junio del 2019.

COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A
Responsable del Proyecto: Gumercindo Castro
Fecha de Recepción de la Muestra: 08 de junio del 2019.
Fecha de Análisis de la Muestra: 08 al 18 de junio del 2019.
Trabajo No.: PAN-LAB2-675-2019.

A. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre tres (3) muestras de **Agua Residual y Superficial - PACO** identificadas por el cliente como: **WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001** denominadas por el laboratorio como:

Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-675-M1	07/06/2019 ; 09:10
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-675-M2	07/06/2019 ; 11:23
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-675-M3	07/06/2019 ; 13:29
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-675-M4	07/06/2019 ; 15:24
WW-PACO1-001 (Compuesta)	LAB2-675-M5	07/06/2019 ; 15:24
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-675-M6	07/06/2019 ; 09:15
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-675-M7	07/06/2019 ; 11:28
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-675-M8	07/06/2019 ; 13:33
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-675-M9	07/06/2019 ; 15:27
WW-PACO2-001 (Compuesta)	LAB2-675-M10	07/06/2019 ; 15:27
MW–PACO-001 (simple)	LAB2-675-M11	07/06/2019 ; 13:43

B. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual "Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater" y el

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

método EPA 200.7. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala.

C. Muestreo

La toma de muestra fue realizada el día **07 de junio de 2019** en el periodo comprendido entre **09:10 a 15:27**, según el procedimiento **CTD-P-GT-LA2-008**, por el siguiente personal de Inspectorate Panamá: Lic. Ariel García (idoneidad N°0812), Lic. Andrés Jean-François (idoneidad N° 0676).

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	567519	WW-PACO1-001
997134	567512	WW-PACO2-001
996976	536752	MW–PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-6750-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H^+-B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com





13. Zinc (mg Zn/L)	**ICP**	**EPA 200.7**	**<0,0022**

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

F. Registro Fotográfico




Fig.1. Toma de muestra en el punto
WW-PACO1-001




Fig.2.Medición de parámetros en el punto
WW-PACO1-001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

BUREAU VERITAS 1828

LE No. 003



Fig.3. Toma de muestras en el punto de
WW-PACO2-001



Fig.4. Medición de parámetros en el punto
WW-PACO2-001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com




Fig.5. Vista en el punto **MW–PACO-001**




Fig.6. Toma de muestra en el punto **MW–PACO-001**

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

BUREAU VERITAS 1828

BUREAU VERITAS

LE No. 003

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultado obtenido para las muestras simples de Agua Residual.

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 (07/06/2019; 09:10) LAB2-675-M1	Muestra WW-PACO1-001 (07/06/2019; 11:23 LAB2-675-M2	Muestra WW-PACO1-001 07/06/2019; 13:29) LAB2-675-M3	Muestra WW-PACO1-001 (07/06/2019; 15:24) LAB2-675-M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	10
* pH	Unidad de pH	6,77	6,93	7,03	7,32	6-9
* Temperatura	°C	36,0	37,2	38,0	37,7	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras simples de Agua Residual.

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2-001 (07/06/2019; 09:15) LAB2-675-M6	Muestra WW-PACO2-001 (07/06/2019; 11:28) LAB2-675-M7	Muestra WW-PACO2-001 (07/06/2019 13:33) LAB2-675-M8	Muestra WW-PACO2-001 (07/06/2019; 15:27) LAB2-675-M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,73	6,77	6,85	6,86	6-9
* Temperatura	°C	36,6	37,0	37,2	37,2	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.
Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

Tabla 6. Resultado obtenido para la Compuesta muestra de Agua Residual.

	Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 675-M5 (07/06/2019; 15:24)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 675-M10 (07/06/2019; 15:27)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
*	Solidos Suspendidos	mg/L	136	150	50
*	Cloro Residual	mg Cl_2/L	<0,010	<0,010	0,2
*	Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
*	Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
*	Cobre	mg Cu/L	0,0289	0,0307	0,5
*	Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
*	Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
*	Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
*	Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
*	Zinc	mg Zn/L	0,0047	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.
Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

BUREAU VERITAS 1828

BUREAU VERITAS

LE No. 003

Tabla 7. Resultado obtenido para la muestra de Agua Superficial.

	Parámetros	Unidades	Muestra de MW–PACO-001 LAB2-675-M11 (07/06/2019 ; 13:43)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
*	Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
*	Cloro Residual	mg Cl_2/L	0,019	0,2
*	pH	Unidad de PH	7,67	6-9
*	Solidos Suspendidos	mg/L	117,0	50
*	Temperatura	°C	31,5	± 3°C de la T. N
*	Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
*	Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
*	Cobre	mg Cu/L	0,0501	0,5
*	Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
*	Hierro	mg Fe/L	0,0696	1,0
*	Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
*	Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
*	Zinc	mg Zn/L	0,0078	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.
Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com





H. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados** (MRC´s), con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards &Technology (NIST)**.

Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA,** División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón está entre **90 y 110%**, se acepta el lote de análisis. En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente.

____

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García
Idoneidad 0812
Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities
Division General Conditions of Services (2014 Edition)
An electronic version can also be viewed on our company website
http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21	**Tipo de muestra** 1. Agua Residual ■ 5. Otro: 2. Agua Natural □ 3. Sedimentos □ 4. Suelos □	**Preservación** 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326	Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril	Tipo de muestreo Compuesto □ Puntual ■ **Descripción del muestreo** Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N	
Personal — Nombre / Firma: Ariel García Andrés Jean Francois [firma]	Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M1-2019	BVA	3	1 L	9:10	07/06/19	Aceites y Grasas.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00	[firma]	07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora

CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ	Tipo de muestra: 1. Agua Residual ■ 5. Otro: 2. Agua Natural □ 3. Sedimentos □ 4. Suelos □	Preservación: 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com	Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril	Tipo de muestreo Compuesto □ Puntual ■
Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Descripción del muestreo
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N	Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001
Personal	Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001	

Nombre	Firma
Ariel García	
Andrés Jean Francois	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M2-2019	BVA	3	1 L	11:23	07/06/19	Aceites y Grasas.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00		07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ	**Tipo de muestra** 1. Agua Residual ■ 5. Otro: 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐	**Preservación** 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com	**Tipo de envase** BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril	**Tipo de muestreo** Compuesto ☐ Puntual ■
Tel: 3805978/3805952 /3805956 **Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326**		**Descripción del muestreo**
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	**Coordenadas geográficas (UTM)** 17P 0533519 E 0997138 N	Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001
Personal	**Ubicación exacta del sitio de muestreo:** WW-PACO1-001	

Nombre	Firma
Ariel García	
Andrés Jean Francois	[firma]

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M3-2019	BVA	3	1 L	13:29	07/06/19	Aceites y Grasas.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00	[firma]	07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora



CADENA DE CUSTODIA

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21	Tipo de muestra 1. Agua Residual ■ 5. Otro: 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐	Preservación 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326	Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril	Tipo de muestreo Compuesto ■ Puntual ☐
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N	Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001
Personal — Nombre / Firma Ariel García / Andrés Jean Francois / [firma]	Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M5-2019	BLP	1	1 L	09:10@15:24	07/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-675-M5-2019	BLP	2	1 L	09:10@15:24	07/06/19	Metales Totales.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00	[firma]	07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora

CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ **Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21**	**Tipo de muestra** 1. Agua Residual ■ 5. Otro: 2. Agua Natural □ 3. Sedimentos □ 4. Suelos □	**Preservación** 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com **Tel: 3805978/3805952 /3805956** **Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326**	**Tipo de envase** BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril	**Tipo de muestreo** Compuesto □ Puntual ■
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	**Coordenadas geográficas (UTM)** 17P 0533512 E 0997134 N	**Descripción del muestreo** Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001
Personal — Nombre / Firma: Ariel García Andrés Jean Francois	**Ubicación exacta del sitio de muestreo:** WW-PACO2-001	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M6-2019	BVA	3	1 L	9:15	07/06/19	Aceites y Grasas.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00		07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora



Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ **Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21**	**Tipo de muestra** 1. Agua Residual ■ 5. Otro: 2. Agua Natural □ 3. Sedimentos □ 4. Suelos □	**Preservación** 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com **Tel: 3805978/3805952 /3805956** **Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326**	**Tipo de envase** BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril	**Tipo de muestreo** Compuesto □ Puntual ■ **Descripción del muestreo**
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	**Coordenadas geográficas (UTM)** **17P 0533512 E 0997134 N**	**Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001**
Personal **Nombre** / **Firma** **Ariel García** **Andrés Jean Francois**	**Ubicación exacta del sitio de muestreo:** WW-PACO2-001	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M7-2019	BVA	3	1 L	11:28	07/06/19	Aceites y Grasas.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora	
Ariel García	07/06/19	16:00		07/06/19	16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	

Aceptación del Cliente	**Nombre:**	**Fecha**
	Firma:	**Hora**



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ	Tipo de muestra: 1. Agua Residual ■ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐ 5. Otro:	Preservación: 1. Frío 2. HNO_3 3. H_2SO_4 4. $Na_2S_2O_3$ 5. HCl 6. NaOH 7. Acetato de zinc
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com; Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com; Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com	Tipo de envase: BP: Botella plástica; BVA: Botella vidrio ámbar; BVT: Botella vidrio transparente; BLP: Bolsa plástica; BET: Botella/Bolsa estéril	Tipo de muestreo: Compuesto ☐ Puntual ■
Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Descripción del muestreo
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N	Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001

Personal	
Nombre	Firma
Ariel García	
Andrés Jean Francois	[firma]

Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M8-2019	BVA	3	1 L	13:33	07/06/19	Aceites y Grasas.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00	[firma]	07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente		
	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora



CADENA DE CUSTODIA

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ

Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21

Atención:
Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com
Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com
Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com

Tel: 3805978/3805952 /3805956 **Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326**

Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN

Tipo de muestra
1. Agua Residual ■ 5. Otro:
2. Agua Natural □
3. Sedimentos □
4. Suelos □

Tipo de envase
BP: Botella plástica
BVA: Botella vidrio ámbar
BVT: Botella vidrio transparente
BLP: Bolsa plástica
BET: Botella/Bolsa estéril

Coordenadas geográficas (UTM)
17P 0533512 E 0997134 N

Ubicación exacta del sitio de muestreo:
WW-PACO2-001

Preservación
1. Frío 5. HCl
2. HNO_3 6. NaOH
3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc
4. $Na_2S_2O_3$

Tipo de muestreo
Compuesto □ Puntual ■

Descripción del muestreo
Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001

Personal	
Nombre	**Firma**
Ariel García	
Andrés Jean Francois	[firma]

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M9-2019	BVA	3	1 L	15:27	07/06/19	Aceites y Grasas.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	**16:00**	[firma]	07/06/19 **16:00**
Ingresa al laboratorio	07/06/19	**20:00**		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ	Tipo de muestra 1. Agua Residual ■ 5. Otro: 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐	Preservación 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com	Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril	Tipo de muestreo Compuesto ■ Puntual ☐
Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Descripción del muestreo
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N	Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001
	Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001	

Personal	
Nombre	Firma
Ariel García	
Andrés Jean Francois	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M10-2019	BLP	1	1 L	09:15@15:27	07/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-675-M10-2019	BLP	2	1 L	09:15@15:27	07/06/19	Metales Totales.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00		07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ	**Tipo de muestra** 1. Agua Residual ☐ 5. Otro: 2. Agua Natural ■ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐	**Preservación** 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com	**Tipo de envase** BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril	**Tipo de muestreo** Compuesto ☐ Puntual ■
Tel: 3805978/3805952 /3805956 **Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326**		**Descripción del muestreo**
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	**Coordenadas geográficas (UTM)** 17P 0533362 E 0996976 N	Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001

Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:
Nombre	**Firma**	MW-PACO-001
Ariel García		
Andrés Jean Francois	[firma]	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M11-2019	BLP	1	1 L	13:43	07/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-675-M11-2019	BLP	2	1 L	13:43	07/06/19	Metales Totales.
PAN-LAB2-675-M11-2019	BVA	3	1 L	13:43	07/06/19	Aceites y Grasas.

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	Fecha y hora	
Ariel García	07/06/19	16:00	[firma]	07/06/19	16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora